

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0036-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: mal estado de lamina y estructura portante en aula y cocina.




Foto 2: mal estado de torta de cemento.



Foto 3: mal estado de la malla perimetral.



Foto 4: mal estado de la malla perimetral.



Foto 5: es necesario dar mantenimiento a las puertas que se encuentran en mal estado y cambiar los inodoros actuales estan en mal estado.




Foto 6: La pintura de la mayoría de las áreas de toda la escuela esta muy deteriorada. Se necesita pintar toda la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF:		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--	---	--