

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0038-43	FECHA:	08/08/2025



Foto 1: mal estado de lamina y estructura portante en aula y cocina.



Foto 2: mal estado de torta de cemento.



Foto 3: mal estado de la malla perimetral.



Foto 4: mal estado de la malla perimetral.



Foto 5: es necesario dar mantenimiento a las puertas que se encuentran en mal estado y cambiar los inodoros actuales estan en mal estado.



Foto 6: La pintura de la mayoría de las áreas de toda la escuela esta muy deteriorada. Se necesita pintar toda la escolita.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---