



Ministerio de Educación

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL IXTATIL ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0037-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: A la cocina le hace falta chimenea y está una pero en mal estado




Foto 2: Patio en mal estado que hace que se filtre el agua a un aula que se encuentra pegado a la tierra y se mantiene demasiado húmedo. Se muestra el aula perjudicada



Foto 3: Techo de la cancha en mal estado, los niños no pueden jugar por las lluvias, el clima es muy frío y lluvioso, solo es una parte, las actividades se cuele el agua.




Foto 4: parte de arriba del techo, sus pilares son de estructura metálica. A altura adecuada por la forma que está el establecimiento.



Foto 5: vidrios rotos



Foto 6: baño en mal estado, se sale el agua y se tapa sin razón aparente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y así mismo el número de hojas.

minerva aguilera

Firma y sello del Presidente de la OPEF



e. Amante

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

