

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL IXTATIL, ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0037-43	FECHA:	26 DE DICIEMBRE DE 2,025



Foto1: Se observa a el albañil colocando la chimenea con tubo de cemento afuera de la cocina.



Foto 2: Realización de losa de patio.



Foto 3: Soldadura de costaneras para techo de cancha polideportiva



Foto 4: Colocación de lámina en techo de cancha polideportiva.



Foto 5: Colocación de balcones y vidrios.



Foto 6: El albañil se está armando el baño para su instalación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

minerva aguilera
Firma y sello del Presidente de la OPRE FAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

