

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL IXTATIL, ALDEA PALMIRA VIEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0037-43	FECHA:	04 DE FEBRERO DE 2026



Foto 1: Terminación de chimeneas de cemento en la cocina




Foto 2: Losa de cemento finalizada.



Foto 3: Así quedó el techado de cancha polideportiva.



Foto 4: Finalización de techado de cancha polideportiva.




Foto 5: Finalización de instalación de balcones y vidrios en ventanas.



Foto 6: Baño de niños instalado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

minerva aguilar

Firma y sello del Presidente de la OPEF FAMILIA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

