

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0038-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina EN MÓDULO 1.




Foto 2: Sustitución de lámina en MÓDULO 2.



Foto 3: Sustitución de piso de cemento a piso de granito en 2 aulas.




Foto 4: Mejoramiento de canales y bajadas de agua para evitar acumulación de agua de lluvia en corredor de aulas y otros espacios.




Foto 5: Mejoramiento de balcones en ventanas de aulas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---