

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0038-45	FECHA:	06//11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina EN MÓDULO 1.



Foto 2: Sustitución de lámina en MÓDULO 2.



Foto 3: Sustitución lámina




Foto 4: Puesta de piso granito



Foto 5: Puesta de piso en aulas



Foto 6: Mejoramiento de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público