

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango | MUNICIPIO:                     | La Libertad        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cabecera Municipal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-0038-45 | FECHA:                         | 20//11/2025        |




Foto 1: Sustrucción de lámina EN MÓDULO 1.



Foto 2: Sustrucción de lámina en MÓDULO 2.



Foto 3: Sustrucción lámina



Foto 4: Puesta de piso granito



Foto 5: Puesta de piso en aulas



Foto 6: Mejoramiento de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público