



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocote, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0046-42	FECHA:	05/08/2025



Foto 1: Colocación de Balcones



Foto 2: Colocación de piso de granito




Foto 3: Preparación de canales pluviales




Foto 4: Reparación de pared



Foto 5: Sustitución de torta de cemento



Foto 6: Torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Lucar Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



M 1 E

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

