



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jocote, aldea El Trapichillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0046-42	FECHA:	05/08/2025



Foto 1: Balcones colocados




Foto 2: Colocación de piso de granito




Foto 3: canales y bajada de agua pluvial




Foto 4: Repello de pared




Foto 5: Torta de cemento



Foto 6: Torta de cemento y canales de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sara Lucas López

Firma y sello del Presidente de la OPF



77 E

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

