

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Zacatonal, Aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0071-43	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Renglón 1 . ESTRUCTURA DE TECHO; 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Renglón 2 .CUBIERTA DE LAMINA; 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Renglón 3 . VENTANAS, Sustitución de estructura de metal de ventana por ventanas de PVC; Sustitución de balcones de metal; Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Renglón 4 . SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS; Sustitución de inodoros, Sustitución de lavamanos



Foto 5: Renglón 5 . Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Renglón 6 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES; Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Dilma Aracely Del Valle Carriz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

