

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Zacatonal, Aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0071-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: Renglón 1 . ESTRUCTURA DE TECHO; 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Renglón 2 .CUBIERTA DE LAMINA; 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada



Foto 3: Renglón 3 . VENTANAS, Sustitución de estructura de metal de ventana por ventanas de PVC; Sustitución de balcones de metal; Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Renglón 4 . SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS; Sustitución de inodoros, Sustitución de lavamanos



Foto 5: Renglón 5 . Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Renglón 6 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES; Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Dilma Arcey Del Valle Camiz

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público