

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El Zacatonal, Aldea Peña Roja
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0071-43	FECHA:	27/11/2025




Foto 1: Renglón 1. ESTRUCTURA DE TECHO; 1.1 Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Renglón 2. CUBIERTA DE LAMINA; 1.2 Sustitución de capote de lamina para lamina troquelada




Foto 3: Renglón 3. VENTANAS, Sustitución de estructura de metal de ventana por ventanas de PVC; Sustitución de balcones de metal; Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Renglón 4. SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS; Sustitución de inodoros, Sustitución de lavamanos




Foto 5: Renglón 5. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Renglón 6. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES; Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delma Anzel y Del Valle Conz

Firma y sello del Presidente de la OPA



Maria Elena

Firma y Sello Director Centro Educativo Público