

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0081-45	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Se realizará sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, debido a que en invierno caen muchas goteras sobre los escritorios y muebles del aula.



Foto 2: Se realizará sustitución de estructura de madera, por metal.



Foto 3: Reparación de caída de agua pluvial, debido a que ya se encuentra en muy mal estado.



Foto 4: Sustitución de cableado eléctrico, porque se cuenta con el riesgo de que un corto circuito provoque un incendio.



Foto 5: Sustitución de lámparas LED, ya que hay varias que se encuentran dañadas o quebradas.



Foto 6: Se realizará la reparación del canal del techado, para evitar salpicaduras de agua en el invierno y que las paredes se humedezcan.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.