

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Chalum, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0569-43	FECHA:	31/07/2025



Foto 1: Repello de muros



Foto 2: Sustitución de canal de metal.



Foto 3: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 4: Sustitución de cuneta de concreto por canal de metal



Foto 5: Repello de muro



Foto 6: Sustitución de cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanco-Deleón

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

