

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0570-43	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA CHIMENEA Y PLANCHA METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 4: REPELLO EN MURO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPS	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETÉNANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0570-43	FECHA:	21 DE ABRIL DE 2025



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA DE 1100 LT.



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN (TORNILLOS)




Foto 9: MEJORAMIENTO CON BALCONES DE METAL EN VENTANAS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PISO POR CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la COPPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--