



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0570-43	FECHA:	23 DE JULIO DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA CHIMENEA Y PLANCHA METAL



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 4: REPELLO EN MURO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "EMILIO ARENALES CATALÁN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA ROJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0570-43	FECHA:	23 DE JULIO DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO POR CERAMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINAS POR LAMINAS TRAQUELADAS CALAIBRE 26




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Consejo de Padres de Familia


Firma y Sello Director Centro Educativo Público