



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0576-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: Se está realizando reparación de cerco perimetral, para mayor seguridad de los niños, ya que se han tenido registro de accidentes y heridos.



Foto 2: Se está realizando mantenimiento a balcones, a estructura de metal de ventanas y cambio de vidrios y así contar con mayor seguridad en las aulas del centro educativo.




Foto 3: Se está realizando reparación de cuneta de concreto, para mejorar la circulación del agua de la lluvia y así proteger las paredes de las aulas.




Foto 4: Se está reparando de plancha de concreto de patio, ya que la actual se encuentra en muy mal estado.




Foto 5: Se está aplicando pintura en muros exteriores e interiores para contar con ambientes más agradables.



Foto 6: Se está realizando mantenimiento a puertas de ingreso de las aulas, para una mayor seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Perez Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0576-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 7: Se está realizando sustitución de baranda de metal, para protección de los estudiantes y seguridad del centro educativo.



Foto 8: Se está realizando reparación de rejilla metálica, para evitar accidentes.



Foto 9: Se está realizando reparación de repello en pared, para protección de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Perez Perez

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

