

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0581-43	FECHA:	21/04/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 1



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 2




Foto 3: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 3



Foto 4: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 4



Foto 5: Sustrucción de llaves para lavamanos




Foto 6: Sustrucción de llaves y tubería de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la observación.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

