

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Huicá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0581-43	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 1



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 2



Foto 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 3




Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en modulo 4




Foto 5: Sustitución de llaves de lavamanos



Foto 6: Sustitución de llave de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

