



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "RAÚL ÁLVAREZ DEL CID" ALDEA EL PARAÍSO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraíso, La Libertad, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0583-43	FECHA:	6/11/2025




Foto1: Renglón 1. Cubierta de Lámina



Foto 2: Renglón 1. Cubierta de Lámina




Foto 3: Renglón 2. Ventanas




Foto 4: Renglón 2. Ventanas



Foto 5: Renglón 3. Piso




Foto 6: Renglón 3. Piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OMP



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "RAÚL ÁLVAREZ DEL CID" ALDEA EL PARAÍSO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Paraíso, La Libertad, Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0583-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: Renglón 4. Servicio Sanitario y sus accesorios




Foto 2: Renglón 4. Servicio Sanitario y sus accesorios




Foto 3: Renglón 5. Mantenimiento a portones




Foto 4: Renglón 5. Mantenimiento a Portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo

