

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0584-43	FECHA:	06/09/2025



Foto 1, Sustitución de piso.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores y aulas.




Foto 3: Sustitución de piso por piso de granito.




Foto 4: Pintura de muro.




Foto 5: Sustitución de láminas.





Foto 6: Sustitución de láminas en área recreativa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---