

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL CECILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CECILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0588-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc, calibre 26



Foto 2: sustrucción de puertas de metal por puertas de metal



Foto 3: Sustrucción de ventanas de metal por ventanas de PVC



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de canales de metal



Foto 6: Sustrucción de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

magnoliacastillo martines

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

