

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. EL CECILAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CECILAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0588-43	FECHA:	21/11/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc, calibre 26



Foto 2: sustitución de puertas de metal por puertas de metal



Foto 3: Sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustitución de canales de metal



Foto 6: Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

magnolia castillo martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

