

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CIPRESADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CIPRESADA, LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0589-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal renglón 2.1



Foto 2: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 renglón 1.1



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas de 2.10m * 0.90m (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) renglón 4.1



Foto 4: Sustrucción de chapa renglón 4.2



Foto 5: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios de 0.90 cm. de ancho X 1.85 cm. renglón 4.4



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto renglón 6.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



Foto 7: Mantenimiento de estufa rural renglón 20.1



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas renglón 20.3



Foto 9: Sustitución de chimenea de metal por chimenea de concreto renglón 20.6



Foto 10 : Sustitución de azulejo en lavadero rural de cocina renglón 20.8



Foto 11: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos renglón 20.10