



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0593-43	FECHA:	9/04/2025



Foto 1: Reparación y restauración de plancha de concreto parte de atrás de aulas.



Foto 2: Sustitución de balcones de ventanas.



Foto 3: Mantenimiento de Portones.



Foto 4: Reparación de puertas.




Foto 5: Reparación y mantenimiento de muro perimetral parte trasera de aulas.




Foto 6: Mejoramiento en instalación de electricidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0593-43	FECHA:	9/04/2025



Foto 7: Sustrucción de vidrios en ventanas.



Foto 8: Mejoramiento e instalación de mingitorios.




Foto 9: Mejoramiento de repello de pared de cocina e instalación de ventana de metal.




Foto 10: Mejoramiento y mantenimiento de piso de granito.




Foto 11: Mejoramiento e instalación de barandales.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

