

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0593-43	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Reparación y restauración de plancha de concreto parte de atrás de aulas.



Foto 2: Sustitución de balcones de ventanas



Foto 3: Mantenimiento de Portones




Foto 4: Reparación de puertas



Foto 5: Reparación y mantenimiento de muro perimetral parte trasera de aulas



Foto 6: Mejoramiento en instalación de electricidad

Observación: Si es necesario se puedan agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia 	Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerro Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0593-43	FECHA:	8/09/2025




Foto 7: Sustitución de vidrios en ventanas.




Foto 8: Mejoramiento e instalación de mingitorios.




Foto 9: Mejoramiento de repello de pared de cocina e instalación de ventana de metal.



Foto 10: Mejoramiento y mantenimiento de piso de granito.



Foto 11: Mejoramiento e instalación de barandales.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del EORM	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--