

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palmira Nueva.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0594-43	FECHA:	13/08/2025




Foto 1: Renglón 1. Cubierta de Lámina



Foto 2: Renglón 2. Estructura de Techo.



Foto 3: Renglón 6. Sustitución de piso de torta de concreto por granito




Foto 4: Renglón 9. Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Renglón 19. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 6: Renglón 19. Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

