



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacate II, aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0595-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Plancha de cocina en mal estado debe cambiarse.



Foto 2: Mesa de concreto en mal estado donde debe colocarse una plancha nueva. Debe de ser reconstruida.



Foto 3: puerta con aboyaduras en el marco y en algunas partes, debe ser reemplazada.



Foto 4: Puerta deteriorada en mal estado, debe ser reemplazada.




Foto 5: Espacio de patio en donde es el area de juego de los niños en mal estado por tener una manta como techo para cubrir el calor y el agua, debe ser sustituido por techado de lámina.



Foto 6: Techo de área de juego de los niños se encuentra en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Yolanda Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

