

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacate II, aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0595-43	FECHA:	8/09/2025




Foto 1: Vidrios que faltaban en una aula



Foto 2: Puertas que se cambiaron



Foto 3: Cambio de techo en mal estado



Foto 4: Sustitución de mesa de cocina




Foto 5: Sustitución de canales y bajadas de agua pluvial.



Foto 6: Sustitución de elementos de fijación de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sanja Yolanda Martinez P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

