

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Aguacate II, aldea El Aguacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-0595-43	FECHA:	8/09/2025



Foto1: Vidrios sustituidos



Foto 2: Puertas ya sustituidas.



Foto 3: Techo ya instalado




Foto 4: Mesa de cocina ya finalizada



Foto 5: Canales ya instalados.



Foto 6: Elementos de fijación ya instalados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Yolanda Martinez P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

