

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bojonalito Ixtatilar, aldea El Bojonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-1629-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Mejoramiento de pared en cocina



Foto 2: Mejoramiento de plancha de 3 hornillas



Foto 3: Mejoramiento de puertas de metal en cocina



Foto 4: Sustitución de cubierta de lamina en cocina



Foto 5: Sustitución de estructura de techo



Foto 6: Mejoramiento de Ventanas en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adilmin D. Castillo V.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bojonalito Ixtatilar, aldea El Bojonal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-1629-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Mejoramiento de piso en cocina



Foto 2: Sustitución de puertas de baños de la escuela



Foto 3: Mejoramiento de ventanas en edificio escolar



Foto 4: Mejoramiento de cableado eléctrico.



Foto 5: Sustitución de repello en pared de cocina



Foto 6: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adilmin D. Castillo V

Firma y sello del Presidente de la O



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

