



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Las Flores, La Libertad Huehuetenango,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-1630-43	FECHA:	10/10/2025

Sustitución de



Foto1: mejoramiento de balcones Sustitucion de inodoro con sus accesorios.



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Sustitucion de lavamanos .



Foto 4: Repello y cernido en muros.



Foto 5: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto6 sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Regelia Hernandez rosales</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--