

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Las Flores, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-1830-43	FECHA:	18/01/2026



Foto1: Sustitución de inodoros con sus accesorios



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de lavamanos



Foto 4: Repello y cernido en muros



Foto 5: Sustitución de Pila de cemento de dos lavamanos



Foto 6: Sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Delmar Morales Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Dirección Educativa Pública
--	--