

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Santo Domingo Las Flores, La Libertad, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-1630-43	FECHA:	23/02/2026



Foto1: Sustitución de inodoros con sus accesorios



Foto 2: Sustitucion de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de lavamanos



Foto 4: Repello y cernido en muros



Foto 5: Sustitución de Pila de cemento de dos lavamanos



Foto 6: Sustitucion de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Delmax mevalos mevalos</i> Firma y sello del Presidente del CPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--