



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-4705-42	FECHA:	20/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 en módulo 1




Sustitución de Estructura de Soporte de metal, por metal



Sustitución de Puertas de metal (3 de 1.10*2 y 1 de 0.65*2)



Sustitución de barandas de metal



Reparación de planchas de concreto de patio



Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

