

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Aguacate I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-5417-42	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Se realizará mantenimiento a estructura de metal de ventana y sustitución de vidrios, para mayor seguridad de las aulas del centro educativo.



Foto 2: Se realizará la sustitución del portón de metal de ingreso, y así contar con mayor seguridad de las instalaciones del centro educativo.



Foto 3: Se sustituirá la plancha de concreto en las aulas, por porcelanato de alto tráfico, para un ambiente más agradable, buena higiene y facilidad realizar limpieza.




Foto 4: Se sustituirá la plancha de concreto en dirección y corredor, por porcelanato de alto tráfico, para un ambiente más agradable, buena higiene y facilidad realizar limpieza.



Foto 5: Se le dará mantenimiento a los balcones de metal, ya que se encuentran en mal estado.



Foto 6: Se realizará sustitución de baranda de metal, ya que la actual se encuentra en mal estado poniendo en riesgo la integridad física de los alumnos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--