

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-5897-41	FECHA:	21/04/2025




FOTO 1: Mejoramiento con mesa de concreto en cocina



FOTO 2: Reparación de pared



FOTO 3: Reparación de gradas de entrada de la Escuela



FOTO 4: Reparación de concreto de la entrada principal



FOTO 5: Sustitución de lámina por lámina aluzin calibre 26





FOTO 6: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Párvulos Bilingüe Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-5897-41	FECHA:	21/04/2025



FOTO 7: Mantenimiento de portón de entrada de acceso




FOTO 8: Mantenimiento y reforzamiento de puertas de baño



FOTO 9: Sustitución de torta de concreto en banquetas




FOTO 10: Sustitución de vidrios de Ventana




FOTO 11: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DRE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

