

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-5897-41	FECHA:	2/09/2025



FOTO 1 Mesa de concreto para cocina



FOTO 2 Reconstrucción de Pared



FOTO 3 Reparación de gradas de entrada de la Escuela



FOTO 4 Reparación de concreto de la entrada principal




FOTO5 Sustitución de lámina por lámina aluzin calibre 26



FOTO 6 Sustitución de estructura de madera por estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Párvulos Bilingüe Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Montaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-5897-41	FECHA:	2/09/2025



FOTO 7: Mantenimiento de portón de entrada de acceso




FOTO 8: Mantenimiento y reforzamiento de puertas de baño



FOTO 9 Sustitución de torta de concreto en banquetas




FOTO 10 Sustitución de vidrios de Ventana






FOTO 11 Sustitución de ducto eléctrico más accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

