



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HUICÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-11-6070-45	FECHA:	21/04/2025




Foto 1: Repello En muro de dentro y fuera del centro educativo



Foto 2: Sustitución de lamina en el centro educativo.




Foto 3: Sustitución de balcones que que el centro educativo no es seguro.



Foto 4: Sustitución de pila




Foto 5: colocación de baranda del centro educativo ya que no se cuenta con seguridad en el centro educativo




Foto 6: Colocación de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

