



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                        |                                |             |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO          | MUNICIPIO:                     | LA LIBERTAD |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA HUICÁ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-11-6070-45          | FECHA:                         | 17/07/2025  |



Foto1: Repello En muro de dentro y fuera del centro educativo




Foto 2: Sustitución de lamina en el centro educativo.



Foto 3: Sustitución de balcones que que el centro educativo no es seguro.




Foto 4: Sustitución de pila




Foto 5: Elaboración de baranda del centro educativo ya que no se cuenta con seguridad en el centro educativo




Foto 6: Colocación de estructura y lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público