

Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO

MUNICIPIO:

LA LIBERTAD

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: INEB DE TELESECUNDARIA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:

ALDEA HUICÁ

CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 13-11-6070-45

FECHA:

15/08/2025




Foto1: Repello En muro de dentro y fuera del centro educativo




Foto 2: Sustitución de lamina en el centro educativo.




Foto 3: Sustitución de balcones que que el centro educativo no es seguro.




Foto 4: Sustitución de pila



Foto 5: colocación de baranda del centro educativo ya que no se cuenta con seguridad en el centro educativo




Foto 6: Colocación de lamina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público