

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PINOS, ALDEA CHAMUXÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0003-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 5: SUSTITUCION DE INODORO





Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PINOS, ALDEA CHAMUXÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0003-43	FECHA:	12/09/2025



Foto7: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA, INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA




Foto8: SUSTITUCION DE PILA PLASTICA DE 2 LAVADEROS





Foto9: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo 	 Firma y Sello Director del Centro Educativo Público 
--	--