

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PINOS, ALDEA CHAMUXÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0003-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto2: SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto3: REPELLO EN MURO




Foto4: SUSTITUCION DE INODORO



Foto5: SUSTITUCION DE CANAL PVC




Foto6: SUSTITUCION DE PILA DE DOS LAVADORAS


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público