



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PINOS, ALDEA CHAMUXÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0003-43	FECHA:	24/10/2025




Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA




Foto2: SUSTITUCION DE SOPORTE DE METAL POR METAL




Foto3: SUSTITUCION DE CANAL PVC




Foto4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto5: SUSTITUCION DE INODORO



Foto6: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS PINOS, ALDEA CHAMUXÚ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0003-43	FECHA:	24/10/2025




Foto7: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL COMPLETA, INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA



Foto8: SUSTITUCION DE PILA PLASTICA DE 2 LAVADEROS




Foto9: REPELLO EN MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

