



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0014-42	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Sustitución de ventanas




Foto 2: Sustitución de puertas para baños



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de piso por granito



Foto 5: Mejoramiento de piso de granito para gradas



Foto 6: Mejoramiento de repello en cielo y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga marina de Leon V.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Hu... ..

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0014-42	FECHA:	10/09/2025





Foto:7 Sustitución de canal pvc y bajada de agua pluvial



Foto:8 Mejoramiento de puerta para aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---