



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0014-42	FECHA:	26/12/2025



Foto1: Sustitución de ventanas



Foto 2: Sustitución de puertas para baños




Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de piso por granito




Foto 5: Mejoramiento de piso de granito para gradas



Foto 6: Mejoramiento de repello en cielo y columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga marina de Leon V.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA UNIÓN, ALDEA LA MESILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0014-42	FECHA:	26/12/2025



Foto:7 Sustitución de canal pvc y bajada de agua pluvial



Foto:8 Mejoramiento de puerta para aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Marina de Leonu.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

