

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto por piso tipo granito



Foto 2: Sustitución de piso de concreto por piso tipo granito



Foto 3: Sustitución de piso de concreto por piso tipo granito



Foto 4: Sustitución de piso de concreto por piso tipo granito



Foto 5: Sustitución de ventana de metal



Foto 6: Sustitución de ventana de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

