

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	La Democracia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Olivos, aldea Valparaiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0023-43	FECHA:	15/10/2025




Foto1: Sustrución de piso de concreto por piso tipo granito



Foto 2: Sustrución de piso de concreto por piso tipo granito




Foto 3: Sustrución de piso de concreto por piso tipo granito




Foto 4: Sustrución de piso de concreto por piso tipo granito



Foto 5: Sustrución de ventana de metal




Foto 6: Sustrución de ventana de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público