

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	LA DEMOCRACIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS PINOS, ALDEA LA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-12-0027-43	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: SUSTITUCION CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: CAMBIO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: REPARACION DE LOSA DE PATIO



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 6: SUSTITUCION ESTRUCTURA DE TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

